


# 安全评价报告网上信息公开内容

编号：201501013

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称                                                                                | 阳新县富池镇王署建材厂建筑石料用灰岩矿现状评价                                                                                                                                                                                |                                                                                      |             |
| 项目简介                                                                                | 阳新县富池镇王署建材厂（露天 15 万吨/年）建筑石料用灰岩矿区（以下简称该矿）位于阳新县富池镇王署村境内，阳新县城区北东，直距约 21km，行政上隶属于富池镇管辖，为集体所有制企业。矿区范围内主要开采三叠系下统大冶组第三岩性段浅灰~深灰色薄层夹中厚层灰岩、第二岩性段灰~深灰色中厚层状灰岩及二叠系下统茅口组深灰色、厚层状含燧石结核生物碎屑灰岩夹薄层状硅质、炭质灰岩矿体，作为当地重要的建筑用石料 |                                                                                      |             |
| 被评价单位                                                                               | 阳新县富池镇王署建材厂                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |             |
| 被评价单位联系人                                                                            | 王义龙                                                                                                                                                                                                    | 联系电话                                                                                 | 15897784788 |
| 项目组长                                                                                | 罗辉                                                                                                                                                                                                     | 技术专家                                                                                 | 胡正新         |
| 报告编制人                                                                               | 田荣锋、罗辉、熊道华                                                                                                                                                                                             | 报告审核人                                                                                | 周明、钱建平      |
| 技术负责人                                                                               | 胡兰芳                                                                                                                                                                                                    | 过程控制负责人                                                                              | 李广文         |
| 注册安全工程师                                                                             | 田荣锋、罗辉、周明、李广文、胡兰芳                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |             |
| 现场评价人员                                                                              | 罗辉、田荣锋                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |             |
| 现场工作时间                                                                              | 2015. 1. 25                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |             |
| 主要任务                                                                                | 现场勘查、复查、收集资料；辨识与分析危险、有害因素；评价单元划分与评价方法选择；定性、定量评价；提出安全对策措施建议；作出评价结论；编制安全验收评价报告；报告审核；排版打印；提交客户。                                                                                                           |                                                                                      |             |
| 报告提交时间                                                                              | 2015. 2. 5                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |             |
| 现场照片                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |             |
|  |                                                                                                                                                                                                        |  |             |
| 备注                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |             |