


安全评价报告网上信息公开内容

编号：201503026

项目名称	武钢氧气气瓶检验厂现状评价		
项目简介	<p>武钢氧气气瓶检验厂位于武汉市青山区武钢北湖农场青化路 114 号（原武汉钢铁集团氧气有限责任公司乙炔气厂），其周边环境较好，西面为湖园路，北面为水塘；西、南两面为武钢耐火北湖工业园厂房，厂区周边 500 米之内无居民区。武钢氧气气瓶检验厂注册地址位于武汉市青山区武钢北湖农场青化路 114 号（原武汉钢铁集团氧气有限责任公司乙炔气厂），其主要经营范围为武钢内气瓶、管道试压、修理及安装，机电设备检修、安装，金属结构制造、安装；兼营范围为气体销售，刷油漆，搬运服务。</p>		
被评价单位	武钢氧气气瓶检验厂		
被评价单位联系人	沈杰	联系电话	15972213500
项目组长	邓航	技术专家	无
报告编制人	邓航	报告审核人	周德红
技术负责人	董元炜	过程控制负责人	张夏
注册安全工程师	邓航、董元炜、朱德英、周德红		
现场评价人员	朱德英、张夏		
现场工作时间	2014. 4. 29		
主要任务	进行现场勘查及安全评价。		
报告提交时间	2015. 5. 19		
现场照片			
			
备注			