

武汉兴业安全技术服务有限公司 职业卫生报告网上信息公开

项目编号	XYZW-XP-20150422		
项目名称	阳新县华川天然气有限公司职业病危害现状评价报告		
被技术服务单位	阳新县华川天然气有限公司		
项目地址	阳新县兴国镇城北工业园		
被技术服务单位 联系人	许多良	联系电话	07147395100
项目简介	阳新县华川天然气有限公司位于阳新县兴国镇城北工业园内，属于私营企业，组织机构代码证是 68266768-8。阳新县华川天然气有限公司生产规模是年产民用及车用天然气 5000000m ³ ，属于燃气生产和供应业。该加气站现有员工 14 人，一线生产人员实行四班制，管理人员实行一班制，每班八小时。公司主要建筑物是办公楼、宿舍、加气区办公室、工艺区中控室。		
现场评价工作时间	2015 年 5 月日	现场检测时间	2015 年 5 月 6 日- 2015 年 5 月 8 日
项目负责人	曲文明		
现场评价调查人员	曲文明、周国荣、皮伟		
现场采样人员	黄盼、蔡辉、李永杰		
实验人员	赵西平、易向俊		
建设项目陪同人	许多良		
建设项目存在的职业病危害因素及检测结果	职业病危害因素：硫化氢、二氧化硫、噪声。 检测结果：全部符合规范中限值的要求。		
评价结论及建议	<p>该企业为职业病危害一般的建设项目。</p> <p>阳新县华川天然气有限公司职业卫生管理机构基本健全，各项制度基本完善，职业病防护设施运行基本正常，个人使用的防护用品管理规范，辅助卫生用室基本完备，但阳新县华川天然气有限公司仍需要采取十一章的措施建议，持续改进、完善公司职业病防治的措施、制度，减少和消除职业危害，保护劳动者健康。</p> <p>建议：1.毒物是该公司工作场所职业病危害的关键控制因素，建议公司加强重视，加强气体探测器的维护和保养，严防气体泄露。</p> <p>2.建议公司对应急救援预案进行定期演练，同时企业应与当地医疗机构签订救护协议。</p> <p>3.公司目前还没有开展职业病危害因素日常监测工作，建议公司购置现场自检设备，开展日常监测工作，并将检测结果告知相关作业人员。</p> <p>4.进一步加强职业卫生知识的培训和宣传教育，普及职业卫生知识，增加工人的自我防护意识。对于新员工和特殊岗位员工，教育培训内容应侧重于设备操作、急救常识和急救方法、危害标示识别、事故应急报告程序、疏散路径和应急救援演练等。</p> <p>5、建议阳新县华川天然气有限公司在以后的工作中加强职业卫生管理，完善职业卫生制度，加大职业卫生投入，将职业危害降低到最低。</p> <p>6.该项目日后如进行扩建、改建或者技术改造、技术引进时，公司应重新委托持有相关资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害预评</p>		

	价，扩建、改建或者技术改造、技术引进完成后应重新进行职业病危害因素控制效果评价。
外审技术专家	田波、喻昕、石刚
技术审查专家组 评审意见	《现状评价报告》审核通过。
报告提交时间	2015-6-30
现场照片（含资质人员与陪同人员或标志物）	
	

说明：此表在职业卫生评价报告外审结束后由评价人员填写电子版交机要，机要负责网上公示